

(2) **Reg.nummer:** HNE018 S
(4) **Vägmätarställning:** 157354

Tidigare kontrollbesiktningar:
2024-10-21: 157336
2023-12-06: 150815
2023-12-05: 150811

(5) **Fordon:** SAAB 9-5 LINEAR, M1
(1) **Fordonsid.nr:** YS3EB59C383518357
(3) **Dag/Plats:** 2025-04-25 Gävle-Sörby Urfjäll
(10.1) **Tid:** kl 07:57
(10.2) **Protokoll nr:** 0317-B-HNE018-250425-0757
Föregående besiktning: 0317 2024-10-21

(6) (10.4) **Brister på fordonet**

1. Stopplykta, (EG: 4.3.1,4.3.2,4.3.3), bak vänster, ur funktion (en). (2x)

(10.3) **Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

CO 2500 varv: 0,0 (0,2) CO: 0,0 (0,3)
Lambda: 1,01 (0,97-1,03) HC: 1 (200)

Bromsvärden

Vänster fram: 3,3 Höger fram: 3,3
Vänster bak: 2,2 Höger bak: 2,3

OBD

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

(7) Besiktningens resultat

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning. Ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast. Fordonet behöver inte återkomma för efterkontroll.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 2026-06-30

(9) Fordonet har besiktats av: CANYQ

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Resultatet vid denna besiktning kan på begäran omprövas.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen.

För mer information se www.bilprovningen.se/protokoll

Du kan även se ditt protokoll digitalt på mina sidor.

Du loggar in eller registrerar dig på www.bilprovningen.se/minasidor